VORLAGE

Servicebericht

Firma
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Telefon · E-Mail

Berichts-Nr.	Auftrags- oder Ticketnummer	Datum	Blatt
			1 von 1

Einsatz Kunde, Anlage, Anlass

Kunde

Einsatzort

Ansprechpartner vor Ort

Anlage / Typ

Hersteller

Seriennummer oder Anlagennummer

Anlass

☐ Wartung ☐ Störung ☐ Reparatur ☐ Inbetriebnahme ☐ Sonstiges: _____

Zeiten je Techniker

Techniker	Datum	Ankunft	Abfahrt	Arbeitszeit (h)	Fahrzeit (h)

Arbeit durchgeführt, gemessen, verbaut

Durchgeführte Arbeiten

Störungsursache (bei Störung oder Reparatur)

Messwert / Prüfung	Sollwert	Istwert	Einheit	Ergebnis

Ersatzteil / Material	Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Bemerkung

Abschluss Zustand, Nachweis, Freigabe

Festgestellte Mängel, Empfehlungen, offene Punkte

Zustand der Anlage bei Abfahrt

☐ in Betrieb ☐ eingeschränkt in Betrieb ☐ außer Betrieb ☐ Folgeeinsatz nötig

Fotos (Anzahl, was sie zeigen)

Unterschrift Techniker

Unterschrift Kunde · Name in Druckbuchstaben

Vorlage von **Offpaper** · Was in einen Servicebericht gehört:
offpaper.de/anwendungsfaelle/servicebericht

Mit der Offpaper App füllt der Techniker diesen Bericht auf dem Tablet aus, der Kunde unterschreibt, das PDF geht ins ERP.

MUSTER · WARTUNGSEINSATZ

Servicebericht

Nordlicht Kälte- und Klimatechnik GmbH
Am Hafenkai 12
24103 Kiel
0431 555 01 20 · service@nordlicht-kaelte.example

Berichts-Nr.	Auftrags- oder Ticketnummer	Datum	Blatt
SB-2026-0412	WA-7731 (Wartungsvertrag)	25.09.2026	1 von 1

Einsatz Kunde, Anlage, Anlass

Kunde: Frischmarkt Petersen e.K.

Einsatzort: Holtenauer Str. 88, 24105 Kiel, Technikraum UG

Ansprechpartner vor Ort: Jens Petersen, Marktleitung

Anlage / Typ: Verbundkälteanlage NK, 2 Verdichter

Hersteller: Bitzer / Güntner

Seriennummer oder Anlagennummer: VK-2019-0087 · Anlage Nr. 3

Anlass
- [x] Wartung
- [ ] Störung
- [ ] Reparatur
- [ ] Inbetriebnahme

Zeiten je Techniker

Techniker	Datum	Ankunft	Abfahrt	Arbeitszeit (h)	Fahrzeit (h)
Malte Sörensen	25.09.2026	08:10	11:45	3,50	0,75
Ayla Demir (Azubi)	25.09.2026	08:10	11:45	3,50	0,75

Arbeit durchgeführt, gemessen, verbaut

Durchgeführte Arbeiten

Jahreswartung nach Wartungsplan: Verflüssiger gereinigt, Lamellen gerichtet, Kältemittelfüllstand und Überhitzung geprüft, Ölstand Verdichter 1 und 2 kontrolliert, Ansaugfilter getauscht, Dichtheitsprüfung nach F-Gase-VO durchgeführt (Prüfprotokoll Nr. DP-2026-0198 liegt bei), Abtauzeiten am Regler auf Winterbetrieb angepasst.

Störungsursache (bei Störung oder Reparatur)

Entfällt, planmäßige Wartung. Hinweis: Verdichter 2 läuft mit erhöhter Verdichtungsendtemperatur, siehe Empfehlung.

Messwert / Prüfung	Sollwert	Istwert	Einheit	Ergebnis
Verdampfungstemperatur t0	−10 bis −8	−9,2	°C	in Ordnung
Überhitzung Verdampferaustritt	6 bis 10	7,5	K	in Ordnung
Verdichtungsendtemperatur Verdichter 2	≤ 110	104	°C	in Ordnung, beobachten

Ersatzteil / Material	Artikel-Nr.	Menge	Einheit	Bemerkung
Ansaugfilter-Einsatz 48 bar	FLT-4816	2	Stück	getauscht
Verdichteröl BSE32	OIL-BSE32-1	0,5	Liter	nachgefüllt, Verdichter 1
Reinigungsmittel Lamellen	CLN-LAM-5	1	Liter	


Abschluss Zustand, Nachweis, Freigabe

Festgestellte Mängel, Empfehlungen, offene Punkte

Empfehlung: Verdichter 2 in 4 Wochen nachmessen; bei weiter steigender Endtemperatur Ventilplatte prüfen. Offen: Kunde wünscht Angebot für Fernüberwachung der Kühlstellen. Keine sicherheitsrelevanten Mängel.

Zustand der Anlage bei Abfahrt
- [x] in Betrieb
- [ ] eingeschränkt in Betrieb
- [ ] außer Betrieb
- [ ] Folgeeinsatz nötig

Fotos (4): Typenschild, Verflüssiger nach Reinigung, Manometer, Regler



Unterschrift Techniker — Malte Sörensen · 25.09.2026, 11:42

Unterschrift Kunde — JENS PETERSEN · 25.09.2026, 11:44

Muster von **Offpaper**, Firmen und Personen sind erfunden · offpaper.de/anwendungsfaelle/servicebericht

Erstellt am 25.09.2026 11:46 in der Offpaper App, abgelegt im ERP-Projekt WA-7731.